

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. PCK 5 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}	[W]			
			$[m^2]$	[W]	[W]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. PCK 5 m. 1	0	42,01	2 784	294	10,6%	59,28	0,61
2	ul. PCK 5 m. 2	0	53,96	3 062	294	9,6%	51,29	0,71
3	ul. PCK 5 m. 3	1	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
4	ul. PCK 5 m. 4	1	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
5	ul. PCK 5 m. 5	2	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
6	ul. PCK 5 m. 6	2	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
7	ul. PCK 5 m. 7	3	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
8	ul. PCK 5 m. 8	3	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
9	ul. PCK 5 m. 9	4	42,01	2 693	59	2,2%	62,71	0,58
10	ul. PCK 5 m. 10	4	53,96	3 138	59	1,9%	57,07	0,64
11	ul. PCK 5 m. 11	0	64,65	3 694	392	10,6%	51,07	0,71
12	ul. PCK 5 m. 12	0	53,96	3 034	294	9,7%	50,78	0,71
13	ul. PCK 5 m. 13	1	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
14	ul. PCK 5 m. 14	1	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
15	ul. PCK 5 m. 15	2	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
16	ul. PCK 5 m. 16	2	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
17	ul. PCK 5 m. 17	3	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
18	ul. PCK 5 m. 18	3	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
19	ul. PCK 5 m. 19	4	64,65	3 779	78	2,1%	57,25	0,63
20	ul. PCK 5 m. 20	4	53,96	3 107	59	1,9%	56,48	0,64
21	ul. PCK 5 m. 21	0	42,01	2 634	294	11,2%	55,70	0,65
22	ul. PCK 5 m. 22	0	53,96	3 062	294	9,6%	51,29	0,71
23	ul. PCK 5 m. 23	1	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
24	ul. PCK 5 m. 24	1	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
25	ul. PCK 5 m. 25	2	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
26	ul. PCK 5 m. 26	2	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
27	ul. PCK 5 m. 27	3	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
28	ul. PCK 5 m. 28	3	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
29	ul. PCK 5 m. 29	4	42,01	2 693	59	2,2%	62,71	0,58
30	ul. PCK 5 m. 30	4	53,96	3 138	59	1,9%	57,07	0,64
31	ul. PCK 5 m. 31	0	64,65	3 694	392	10,6%	51,07	0,71
32	ul. PCK 5 m. 32	0	53,96	2 727	294	10,8%	45,10	0,80
33	ul. PCK 5 m. 33	1	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
34	ul. PCK 5 m. 34	1	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
35	ul. PCK 5 m. 35	2	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
36	ul. PCK 5 m. 36	2	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
37	ul. PCK 5 m. 37	3	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
38	ul. PCK 5 m. 38	3	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
39	ul. PCK 5 m. 39	4	64,65	3 779	78	2,1%	57,25	0,63
40	ul. PCK 5 m. 40	4	53,96	3 107	59	1,9%	56,48	0,64
41	ul. PCK 5 m. 41	0	42,01	2 634	294	11,2%	55,70	0,65
42	ul. PCK 5 m. 42	0	53,96	3 062	294	9,6%	51,29	0,71
43	ul. PCK 5 m. 43	1	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
44	ul. PCK 5 m. 44	1	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
45	ul. PCK 5 m. 45	2	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
46	ul. PCK 5 m. 46	2	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
47	ul. PCK 5 m. 47	3	42,01	2 025	294	14,5%	41,21	0,88
48	ul. PCK 5 m. 48	3	53,96	2 280	294	12,9%	36,80	0,99
49	ul. PCK 5 m. 49	4	42,01	2 693	59	2,2%	62,71	0,58
50	ul. PCK 5 m. 50	4	53,96	3 138	59	1,9%	57,07	0,64
51	ul. PCK 5 m. 51	0	64,65	3 694	392	10,6%	51,07	0,71
52	ul. PCK 5 m. 52	0	53,96	3 089	294	9,5%	51,80	0,70
53	ul. PCK 5 m. 53	1	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
54	ul. PCK 5 m. 54	1	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
55	ul. PCK 5 m. 55	2	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
56	ul. PCK 5 m. 56	2	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
57	ul. PCK 5 m. 57	3	64,65	2 757	392	14,2%	36,58	0,99
58	ul. PCK 5 m. 58	3	53,96	2 252	294	13,1%	36,29	1,00
59	ul. PCK 5 m. 59	4	64,65	3 779	78	2,1%	57,25	0,63
60	ul. PCK 5 m. 60	4	53,96	3 279	59	1,8%	59,68	0,61
	PCK 5	---	3 218,70	159 329	16 053	10,1%	---	---