

Załącznik nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu

Tabela wyników obliczeń współczynników wyrównawczych
budynek: ul. PCK 9/11 w Radomiu

18 listopada 2022 r.

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}	[W]			
			$[m^2]$	[W]	[W]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. PCK 9/11 m. 1	0	54,10	2 983	392	13,1%	47,89	0,70
2	ul. PCK 9/11 m. 2	1	42,00	2 868	294	10,2%	61,30	0,55
3	ul. PCK 9/11 m. 3	1	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
4	ul. PCK 9/11 m. 4	2	42,00	2 272	294	12,9%	47,08	0,72
5	ul. PCK 9/11 m. 5	2	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
6	ul. PCK 9/11 m. 6	3	42,00	2 272	294	12,9%	47,08	0,72
7	ul. PCK 9/11 m. 7	3	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
8	ul. PCK 9/11 m. 8	4	42,00	3 383	59	1,7%	79,13	0,43
9	ul. PCK 9/11 m. 9	4	54,10	3 586	78	2,2%	64,85	0,52
10	ul. PCK 9/11 m. 10	0	64,20	3 585	294	8,2%	51,27	0,66
11	ul. PCK 9/11 m. 11	0	54,10	2 959	392	13,2%	47,44	0,71
12	ul. PCK 9/11 m. 12	1	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
13	ul. PCK 9/11 m. 13	1	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
14	ul. PCK 9/11 m. 14	2	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
15	ul. PCK 9/11 m. 15	2	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
16	ul. PCK 9/11 m. 16	3	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
17	ul. PCK 9/11 m. 17	3	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
18	ul. PCK 9/11 m. 18	4	64,20	4 294	59	1,4%	65,97	0,51
19	ul. PCK 9/11 m. 19	4	54,10	3 557	78	2,2%	64,30	0,52
20	ul. PCK 9/11 m. 20	0	42,00	2 594	294	11,3%	54,75	0,62
21	ul. PCK 9/11 m. 21	0	54,10	2 983	392	13,1%	47,89	0,70
22	ul. PCK 9/11 m. 22	1	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
23	ul. PCK 9/11 m. 23	1	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
24	ul. PCK 9/11 m. 24	2	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
25	ul. PCK 9/11 m. 25	2	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
26	ul. PCK 9/11 m. 26	3	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
27	ul. PCK 9/11 m. 27	3	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
28	ul. PCK 9/11 m. 28	4	42,00	3 067	59	1,9%	71,61	0,47
29	ul. PCK 9/11 m. 29	4	54,10	3 586	78	2,2%	64,85	0,52
30	ul. PCK 9/11 m. 30	0	64,20	3 585	294	8,2%	51,27	0,66
31	ul. PCK 9/11 m. 31	0	54,10	2 672	392	14,7%	42,15	0,80
32	ul. PCK 9/11 m. 32	1	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
33	ul. PCK 9/11 m. 33	1	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
34	ul. PCK 9/11 m. 34	2	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
35	ul. PCK 9/11 m. 35	2	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
36	ul. PCK 9/11 m. 36	3	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
37	ul. PCK 9/11 m. 37	3	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
38	ul. PCK 9/11 m. 38	4	64,20	4 294	59	1,4%	65,97	0,51
39	ul. PCK 9/11 m. 39	4	54,10	3 557	78	2,2%	64,30	0,52
40	ul. PCK 9/11 m. 40	0	42,00	2 594	294	11,3%	54,75	0,62
41	ul. PCK 9/11 m. 41	0	54,10	2 983	392	13,1%	47,89	0,70
42	ul. PCK 9/11 m. 42	1	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
43	ul. PCK 9/11 m. 43	1	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
44	ul. PCK 9/11 m. 44	2	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
45	ul. PCK 9/11 m. 45	2	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
46	ul. PCK 9/11 m. 46	3	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
47	ul. PCK 9/11 m. 47	3	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
48	ul. PCK 9/11 m. 48	4	42,00	3 067	59	1,9%	71,61	0,47
49	ul. PCK 9/11 m. 49	4	54,10	3 586	78	2,2%	64,85	0,52
50	ul. PCK 9/11 m. 50	0	64,20	3 585	294	8,2%	51,27	0,66
51	ul. PCK 9/11 m. 51	0	54,10	3 046	392	12,9%	49,05	0,69
52	ul. PCK 9/11 m. 52	1	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
53	ul. PCK 9/11 m. 53	1	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
54	ul. PCK 9/11 m. 54	2	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
55	ul. PCK 9/11 m. 55	2	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
56	ul. PCK 9/11 m. 56	3	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
57	ul. PCK 9/11 m. 57	3	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
58	ul. PCK 9/11 m. 58	4	64,20	4 294	59	1,4%	65,97	0,51
59	ul. PCK 9/11 m. 59	4	54,10	3 786	78	2,1%	68,54	0,49
60	ul. PCK 9/11 m. 60	0	42,00	2 771	294	10,6%	58,98	0,57
61	ul. PCK 9/11 m. 61	0	54,10	2 983	392	13,1%	47,89	0,70

L.p.	Adres lokalu	Piętro	Powierzchnia użytkowa	Obciążenie cieplne	Moc pionów instalacji c.o.	Udział korekty na piony	Wskaźnik Φ_{HL}/m^2	Współczynnik wyrównawczy
			A_h	Φ_{HL}				
			$[m^2]$	$[W]$	$[W]$	$\%$	W/m^2	---
62	ul. PCK 9/11 m. 62	1	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
63	ul. PCK 9/11 m. 63	1	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
64	ul. PCK 9/11 m. 64	2	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
65	ul. PCK 9/11 m. 65	2	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
66	ul. PCK 9/11 m. 66	3	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
67	ul. PCK 9/11 m. 67	3	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
68	ul. PCK 9/11 m. 68	4	42,00	3 067	59	1,9%	71,61	0,47
69	ul. PCK 9/11 m. 69	4	54,10	3 586	78	2,2%	64,85	0,52
70	ul. PCK 9/11 m. 70	0	64,20	3 585	294	8,2%	51,27	0,66
71	ul. PCK 9/11 m. 71	0	54,10	2 959	392	13,2%	47,44	0,71
72	ul. PCK 9/11 m. 72	1	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
73	ul. PCK 9/11 m. 73	1	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
74	ul. PCK 9/11 m. 74	2	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
75	ul. PCK 9/11 m. 75	2	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
76	ul. PCK 9/11 m. 76	3	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
77	ul. PCK 9/11 m. 77	3	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
78	ul. PCK 9/11 m. 78	4	64,20	4 294	59	1,4%	65,97	0,51
79	ul. PCK 9/11 m. 79	4	54,10	3 557	78	2,2%	64,30	0,52
80	ul. PCK 9/11 m. 80	0	42,00	2 594	294	11,3%	54,75	0,62
81	ul. PCK 9/11 m. 81	0	54,10	2 983	392	13,1%	47,89	0,70
82	ul. PCK 9/11 m. 82	1	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
83	ul. PCK 9/11 m. 83	1	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
84	ul. PCK 9/11 m. 84	2	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
85	ul. PCK 9/11 m. 85	2	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
86	ul. PCK 9/11 m. 86	3	42,00	2 016	294	14,6%	41,01	0,82
87	ul. PCK 9/11 m. 87	3	54,10	2 239	392	17,5%	34,15	0,99
88	ul. PCK 9/11 m. 88	4	42,00	3 067	59	1,9%	71,61	0,47
89	ul. PCK 9/11 m. 89	4	54,10	3 586	78	2,2%	64,85	0,52
90	ul. PCK 9/11 m. 90	0	64,20	3 299	294	8,9%	46,80	0,72
91	ul. PCK 9/11 m. 91	0	54,10	2 959	392	13,2%	47,44	0,71
92	ul. PCK 9/11 m. 92	1	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
93	ul. PCK 9/11 m. 93	1	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
94	ul. PCK 9/11 m. 94	2	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
95	ul. PCK 9/11 m. 95	2	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
96	ul. PCK 9/11 m. 96	3	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
97	ul. PCK 9/11 m. 97	3	54,10	2 215	392	17,7%	33,70	1,00
98	ul. PCK 9/11 m. 98	4	64,20	4 294	59	1,4%	65,97	0,51
99	ul. PCK 9/11 m. 99	4	54,10	3 557	78	2,2%	64,30	0,52
100	ul. PCK 9/11 m. 100	0	64,20	3 585	294	8,2%	51,27	0,66
101	ul. PCK 9/11 m. 101	0	54,10	3 302	392	11,9%	53,80	0,63
102	ul. PCK 9/11 m. 102	1	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
103	ul. PCK 9/11 m. 103	1	54,10	2 418	392	16,2%	37,45	0,90
104	ul. PCK 9/11 m. 104	2	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
105	ul. PCK 9/11 m. 105	2	54,10	2 418	392	16,2%	37,45	0,90
106	ul. PCK 9/11 m. 106	3	64,20	2 703	294	10,9%	37,53	0,90
107	ul. PCK 9/11 m. 107	3	54,10	2 418	392	16,2%	37,45	0,90
108	ul. PCK 9/11 m. 108	4	64,20	4 294	59	1,4%	65,97	0,51
109	ul. PCK 9/11 m. 109	4	54,10	3 873	78	2,0%	70,15	0,48
	PCK 9/11	---	5 909,50	300 157	31 397	10,5%	---	---